

STANJE SIGURNOSTI U CESTOVNOM PROMETU

TERETNA VOZILA I AUTOBUSI

- kamion&BUS FORUM 2023



REPUBLIKA HRVATSKA - Ministarstvo unutarnjih poslova (Republic of Croatia - Ministry of Interior)

IZVJEŠTAJ O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA NA CESTI

za razdoblje od 01.01.2023 do 01.12.2023

VRSTA CESTE	AUTOCESTE	DRŽ. CESTE	ŽUP. CESTE	LOK. CESTE	UKUPNO				
	4150	2921	407	72	7550				
DRŽAVA REGISTRACIJA MOTORNOG VOZILA	HRVATSKA	EU	TREĆE ZEMLJE	UKUPNO					
	4929	5729	1768	7497					
DRŽAVA REGISTRACIJA PRIKLJUČNOG VOZILA	HRVATSKA	EU	TREĆE ZEMLJE	UKUPNO					
	1879	2585	1532	4117					
VRSTA MOTORNOG VOZILA	N2	N3	M2	M3	O3	O4	T5	Ostalo	UKUPNO
	604	6239	29	943	54	4931	5	602	13407
DRŽAVA VOZAČA	HRVATSKA	EU	TREĆE ZEMLJE	UKUPNO					
	4842	5438	2046	7484					
VRSTA PRIJEVOZA	UNUTARNJI	MEĐUNARODNI	UKUPNO						
	4577	3861	8438						
REZULTAT PREGLEDA	IMA NEDOSTATAKA		IZVANREDNI TEH. PREGLED	ZABRANA PROMETA	UKUPNO				
	1244		307	116	1667				

VRSTA TAHOGRAFA	ANALOGNI	DIGITALNI	PAMETNI	UKUPNO
	1528	5923	423	7874
PREGLEDANI RADNI DANI	ANALOGNI TAHOGRAF	DIGITALNI TAHOGRAF	PAMETNI TAHOGRAF	UKUPNO
	39397	144485	9231	193113
PODUZETE MJERE ZRMU	4085			

Kategorija vozila	N ₂		N ₃		M ₂		M ₃		O ₃		O ₄		T ₅		Ostale kategorije		Ukupno	
	Broj pregledanih vozila	Broj vozila koja nisu zadovoljila pregled	Broj pregledanih vozila	Broj vozila koja nisu zadovoljila pregled	Broj pregledanih vozila	Broj vozila koja nisu zadovoljila pregled	Broj pregledanih vozila	Broj vozila koja nisu zadovoljila pregled	Broj pregledanih vozila	Broj vozila koja nisu zadovoljila pregled	Broj pregledanih vozila	Broj vozila koja nisu zadovoljila pregled	Broj pregledanih vozila	Broj vozila koja nisu zadovoljila pregled	Broj pregledanih vozila	Broj vozila koja nisu zadovoljila pregled	Broj pregledanih vozila	Broj vozila koja nisu zadovoljila pregled

Albanija	2	0	10	1	0	0	4	0	0	0	4	1	0	0	4	0	24	2
Armenija	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Austrija	0	0	6	0	0	0	4	0	0	0	6	0	0	0	0	0	16	0
Belgija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
Bjelorusija	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	7	0
Bosna i Hercegovina	24	6	1201	74	1	0	51	6	11	1	1167	73	0	0	37	14	2492	174
Bugarska	1	0	193	66	0	0	4	0	1	0	185	63	0	0	3	2	387	131
Crna Gora	0	0	40	3	0	0	1	0	2	0	36	3	0	0	0	0	79	6
Češka	0	0	1	0	0	0	9	0	0	0	1	0	0	0	0	0	11	0
Danska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	2	1
Francuska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
Grčka	0	0	5	2	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	0	10	4
Hrvatska	494	76	3105	463	24	4	693	20	32	1	1983	299	5	4	574	389	6910	1256
Italija	1	0	3	0	0	0	1	0	0	0	17	2	0	0	1	0	23	2
Kosovo	0	0	9	2	0	0	12	0	0	0	7	1	0	0	0	0	28	3
Latvija	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	4	0
Litva	0	0	6	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	9	1
Mađarska	0	0	34	8	0	0	4	0	0	0	30	8	0	0	2	2	70	18
Moldavija	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0
Nizozemska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4	0
Njemačka	0	0	2	0	0	0	5	0	0	0	7	0	0	0	5	5	19	5
Poljska	1	0	16	1	0	0	3	0	0	0	19	2	0	0	0	0	39	3
Rumunjska	2	2	80	12	0	0	3	0	2	2	76	12	0	0	7	1	170	29
San Marino	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Sjeverna Makedonija	0	0	102	20	0	0	19	5	0	0	98	20	0	0	2	1	221	46
Slovačka	0	0	3	0	0	0	7	0	0	0	3	0	0	0	0	0	13	0
Slovenija	7	4	442	43	0	0	9	0	2	0	432	39	0	0	14	8	906	94
Srbija	16	1	850	142	0	0	11	0	8	2	816	136	0	0	24	13	1725	294

Švedska	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	4	0
Turska	0	0	411	81	0	0	1	0	0	0	411	81	0	0	0	0	823	162
Ukrajina	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	6	0
Zemlja van Europe	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0
Ukupno	548	89	6536	919	25	4	842	31	58	6	5321	742	5	4	675	437	14010	2232

Država registracije provjerenih vozila: UKUPNO

Izvršajno razdoblje:

01.01.2023 - 02.12.2023

Kategorija vozila	N ₂		N ₃		M ₂		M ₃		O ₃		O ₄		T ₅		Ostale kategorije		Ukupno	
	Broj pregledanih vozila	Broj vozila koja nisu zadovoljila pregled	Broj pregledanih vozila	Broj vozila koja nisu zadovoljila pregled	Broj pregledanih vozila	Broj vozila koja nisu zadovoljila pregled	Broj pregledanih vozila	Broj vozila koja nisu zadovoljila pregled	Broj pregledanih vozila	Broj vozila koja nisu zadovoljila pregled	Broj pregledanih vozila	Broj vozila koja nisu zadovoljila pregled	Broj pregledanih vozila	Broj vozila koja nisu zadovoljila pregled	Broj pregledanih vozila	Broj vozila koja nisu zadovoljila pregled	Broj pregledanih vozila	Broj vozila koja nisu zadovoljila pregled
UKUPNO																		
0. Identifikacija	538	3	6442	27	24	0	837	0	58	0	5245	17	2	0	635	8	13781	55
1. Kočni sustav	207	6	1816	73	11	1	258	3	20	1	1373	57	0	0	255	22	3940	163
2. Upravljački mehanizam	277	2	2241	5	16	1	323	2	27	0	1660	3	0	0	414	9	4958	22
3. Vidljivost	519	11	5832	44	25	2	829	4	52	0	4675	34	3	2	607	40	12542	137
4. Žarulje, svjetlosna tijela i signalizacija	533	28	6413	127	25	2	826	4	57	1	5240	97	4	2	621	132	13719	393
5. Osovine, kotači, pneumatici, ovjes	514	27	6262	419	24	1	801	13	52	1	5166	369	5	4	604	107	13428	941
6. Šasija i vezivanje šasije	421	17	4640	72	18	3	526	8	45	1	3688	53	4	2	535	96	9877	252
7. Ostala oprema uključno sa tahografom i ograničivačem brzine	423	40	4055	257	20	0	518	8	41	2	3121	201	1	0	404	170	8583	678
8. Negativni utjecaji uključno s emisijom ispušnih plinova, curenje goriva i/li ulja	298	8	2821	19	15	1	366	2	24	0	2175	6	2	1	301	32	6002	69
9. Dopunska ispitivanja za vozila kategorija M2 i M3	23	0	183	0	9	1	272	2	2	0	131	0	0	0	40	0	660	3
10. Osiguranje tereta	253	11	2701	66	3	0	34	0	27	2	2175	36	1	0	152	17	5346	132



1. Member state: **CROATIA**
2. Reference period: from **01.01.2023** to **04.12.2023**
3. Calculation of minimum checks to be carried out:

(a) number of days worked per driver during the reference period	
(b) total number of vehicles subject to Regulation (EC) No 561/2006	
(c) total number of days worked [(a) x (b)]	
(d) minimum checks [3% of (c) from January 2010]	

4. CHECKS AT THE ROADSIDE

4.1. Number of drivers checked at the roadside by country of registration and main type of carriage

Main type of carriage	EU/EEA/Switzerland		Third Countries
	Nationals (HR)	Non-nationals	
Carriage of passengers	959	368	768
Carriage of goods	5600	1305	3822
TOTAL:	6559	1673	4590

4.2. Number of vehicles stopped for roadside check by type of road and country of registration



Type of road	A	B	BG	CY	CZ	D	DK
Motorway	18	0	260	0	30	17	0
National road	5	0	36	0	3	11	0
Secondary road	2	0	2	0	1	11	0

Type of road	E	EST	F	FIN	GB	GR	H
Motorway	0	0	0	0	0	15	26
National road	0	0	0	0	0	4	47
Secondary road	0	0	0	0	1	0	2

Type of road	HR	I	IRL	L	LT	LV	M
Motorway	1744	15	1	0	2	3	0
National road	3399	6	0	0	8	0	0

- Sehr geehrte Damen und Herren,
- die Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft als österreichische Kontaktstelle gem. Artikel 17 der Richtlinie 2014/47/EU erlaubt sich, nachfolgend die Daten, der im Rahmen der technischen Unterwegskontrolle festgestellten Mängel an Fahrzeugen aus HR zu Ihrer weiteren Verwendung zu übermitteln.

- Dear Ladies and Gentlemen,
- as the national contact point in accordance with Article 17 of Directive 2014/47/EU the Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft submits the following data about vehicles registered in HR with deficiencies found during a roadside inspection. Please take the appropriate follow-up action.

10. Ort der technischen Unterwegskontrolle (Place of technical roadside inspection): 9100 Haimburg VKP
11. Datum (Date): 15.02.2022
12. Uhrzeit (Time): 08:59
13. Länderkennzeichen und amtliches Kennzeichen des Fahrzeugs (Vehicle nationality mark and registration number):  686NP
14. Fahrzeug-Identifizierungsnummer (Vehicle identification number):  ZZ9GP073524
15. Prüfpositionen (inspection items):
 - 3.2 Windschutzscheibe im Sichtbereich des Fahrers gerissen - 520mm (Foto angefertigt) Zusätzliche Steinschläge in der Windschutzscheibe Verantwortungsbereich des Zulassungsbesitzers und erkennbar für den Lenker schwerer Mangel / **major deficiency**
16. Ergebnis der Kontrolle (Result of inspection):
 - Betriebsverbot für das Fahrzeug wegen gefährlicher Mängel: NEIN
 - Prohibition on using the vehicle which has dangerous deficiencies: NO

- Österreichische Kontaktstelle für technische Unterwegskontrollen
- Austrian Contact Point for technical roadside inspections
- ASFINAG SERVICE GMBH



REPUBLIKA HRVATSKA – (tijelo koje je obavilo tehnički pregled)
POČETNI (DETALJNI) TEHNIČKI PREGLED NA CESTI - Direktiva 2014/47/EU (INITIAL/DETAIL ROADSIDE INSPECTION REPORT - Directive 2000/30/EC and 2014/47/EU)

1. Mjesto pregleda: (Place of check) -----
2. Datum: (Date) -----
3. Vrijeme pregleda: (Time) -----
4. Oznaka države registracije vozila i oznaka na registracijskoj pločici: (Vehicle nationality mark and registration number) -----
5. Broj šasije/VIN-oznaka: (Vehicle identification/VIN number) -----
6. Kategorija vozila: (Category of vehicle) -----
7. Stanje odometra: (Odometer readout) -----
8. Prijevoznik koji obavlja prijevoz: (Undertaking carrying out transport) -----
- a) Naziv i adresa: (Name and address) -----
- b) Broj licencije Zajednice⁽⁶⁾ (Uredba (EU) br. 1072/2009 i 1073/2009): (Number of the Community licence (Regulation (EC) No 1072/2009 and 1073/2009)) -----
9. Ime i prezime vozača: (Driver's name) -----

10. Popis provjerenih stavaka (Checklist):

		Pregledano ⁽⁶⁾ (Checked)	Ne zadovoljava ⁽⁶⁾ (Does not comply)	Kategorizacija nedostataka (Classification of deficiency)
(0)	Identifikacija vozila ⁽⁷⁾ (identification)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(1)	Sustav kočenja (braking equipment)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(2)	Sustav upravljanja ⁽⁸⁾ (steering)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(3)	Vidljivost ⁽⁹⁾ (visibility)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(4)	Svjetlosna i električna oprema ⁽¹⁰⁾ (lighting equipment and electric system)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(5)	Osovine, kotači, gume i ovjes ⁽¹¹⁾ (axles, wheels, tyres, suspension)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(6)	Samonosiva karoserija, šasija i na njih pričvršćeni dijelovi ⁽¹²⁾ (chassis and chassis attachments)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(7)	Ostala oprema, uključujući tahograf ⁽¹³⁾ i uređaj za ograničenje brzine (other equipment including tachograph and speed limitation device)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(8)	Onečišćenje okoliša uključujući emisije i curenje goriva i/fili ulja ⁽¹⁴⁾ (nuisance including emissions and spillage of fuel and/or oil)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(9)	Dopunska ispitivanja za vozila kategorija M2 i M3 ⁽¹⁵⁾ (supplementary tests for category M2 and M3 vehicles)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(10)	Osiguranje tereta (cargo securing)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

11. Rezultat pregleda: (Result of inspection)	<input type="checkbox"/> Ispravno (Passed) ispravno	Utvrđena ispravnost (Compliance determined):
	<input type="checkbox"/> Neispravno (Failed)	
	<input type="checkbox"/> Upućeno na detaljni tehnički pregled (Directed to detailed vehicle technical inspection)	
	<input type="checkbox"/> Zabrana ili ograničenje uporabe vozila koje ima veće/opasne nedostatke (Ban or limit on using the vehicle that has dangerous defects)	

12. Razno/primjedbe: (Miscellaneous/remarks) -----

13. Službeno tijelo/službenik, inspektor ili ispitivač koji je obavio pregled
(Authority/officer or inspector having carried out the inspection)

Službeno tijelo/službenik, inspektor
ili ispitivač za obavljanje pregleda

Putnik:

Vozač

0.	IDENTIFIKACIJA VOZILA	2.1.3.	Učvršćenje kućišta upravljačkog prijenosnika	4.8.1.	Stanje	7.1.3.	Uređaj za ograničavanje opterećenja sigurnosnim pojaseom pri sudaru vozila
0.1.	Registracijska pločica	2.1.4.	Djelovanje upravljačkog polužja (spona)	4.8.2.	Usklađenost sa zahtjevima	7.1.4.	Zatezači sigurnosnih pojaseva
0.2.	VIN oznaka	2.1.5.	Servoupravljanje	4.9.	Kontrolne svjetiljke obvezne za svjetlosnu opremu	7.1.5.	Zračni jastuci
1.	SUSTAV KOČENJA	2.2.	Upravljač, stup upravljača	4.9.1.	Stanje i djelovanje	7.1.6.	Sustav SRS
1.1.	Mehaničko stanje i djelovanje	2.2.1.	Stanje upravljača	4.9.2.	Usklađenost sa zahtjevima	7.2.	Aparat za gašenje požara
1.1.1.	Ležaj papučice radne kočnice	2.2.2.	Stup upravljača	4.10.	Električne veze između vučnog vozila i prikolice ili poluprikolice	7.3.	Brave i uređaji za sprječavanje neovlaštene uporabe
1.1.2.	Stanje papučice i hod mehanizma za pokretanje kočnice	2.3.	Zračnost u upravljaču	4.11.	Električni vodovi	7.4.	Sigurnosni trokut
1.1.3.	Vakuum-pumpa ili kompresor i spremnici	2.4.	Podrešenost usmjerenosti kotača („špura“)	4.12.	Neobavezna svjetla i katadioptri	7.5.	Kutija prve pomoći
1.1.4.	Indikator preniskog tlaka ili manometar	2.5.	Okretni vijenac zakretne osovine prikolice	4.13.	Akumulator	7.6.	Klinasti podmetači
1.1.5.	Ručni kočni ventil	3.	VIDLJIVOST	5.	OSOVINE, KOTAČI, GUME I OVJES	7.7.	Zvučno-upozorni uređaj
1.1.6.	Parkirna kočnica, ručica za pokretanje, napinjač	3.1.	Vidno polje	5.1.	Osovine	7.8.	Brzinomjer
1.1.7.	Kočni ventili (nožni ventili, rasteretni ventili, regulatori)	3.2.	Stanje stakla	5.1.1.	Osovine	7.9.	Tahograf
1.1.8.	Spojnice za kočnice priključnog vozila (električne ili zračne)	3.3.	Retrovizori	5.1.2.	Rukavac osovine kotača	7.10.	Uređaj za ograničenje brzine
1.1.9.	Tlačna posuda spremnika energije	3.4.	Brisači vjetrobranskoga stakla	5.1.3.	Ležajevi kotača	7.11.	Kilometarsko brojilo
1.1.10.	Pojačivač sile kočenja, glavni kočni cilindar (hidraulički sustavi)	3.5.	Uređaj za pranje vjetrobranskoga stakla	5.2.	Kotači i gume	7.12.	Elektronički sustav dinamičke stabilnosti (ESC),
1.1.11.	Kruti kočni cjevovodi	3.6.	Sustav za odmagljivanje stakla	5.2.1.	Glavina kotača	8.	ONEČIŠĆENJE OKOLIŠA
1.1.12.	Elastična kočna crijeva	4.	SVJETLOSNA I ELEKTRIČNA OPREMA	5.2.2.	Kotači	8.1.	Sustav za smanjivanje buke
1.1.13.	Kočne obloge i pločice	4.1.	Prednja svjetla	5.2.3.	Gume	8.2.	Emisije ispušnih plinova
1.1.14.	Bubnjevi i diskovi kočnica	4.1.1.	Stanje i djelovanje	5.3.	Ovjes	8.2.1.	Emisije ispušnih plinova iz benzinskih motora
1.1.15.	Sajle kočnica, potezne poluge kočnica, poluge za pokretanje kočnica, polužja kočnica	4.1.2.	Podrešenost	5.3.1.	Opruge i stabilizatori	8.2.1.1.	Sustav za pročišćavanje ispušnih plinova
1.1.16.	Cilindar kočnice u kotaču (uključujući opružni akumulacijski cilindar ili hidraulički cilindar)	4.1.3.	Prekidači	5.3.2.	Amortizeri	8.2.1.2.	Emisije plinova
1.1.17.	Regulator sile kočenja (ventil za prepoznavanje opterećenja)	4.1.4.	Usklađenost sa zahtjevima	5.3.3.	Torzijske cijevi, vodilice (ramena), trokutaste vodilice i vodilice ovjesa	8.2.2.	Emisije ispušnih plinova iz dizelskih motora
1.1.18.	Uređaji za automatsko podešavanje zračnosti i indikatori	4.1.5.	Naprava za podešavanje nagiba glavnih svjetala	5.3.4.	Zglobovi ovjesa	8.2.2.1.	Sustav za pročišćavanje ispušnih plinova
1.1.19.	Usporivač (ako je ugrađen ili propisan)	4.1.6.	Naprava za pranje glavnih svjetala	6.	PODVOZJE I NA NJEGA PRIČVRŠĆENI DIJELOVI	8.2.2.2.	Zamućenost ispušnih plinova
1.1.20.	Automatsko uključivanje kočnica priključnog vozila	4.2.	Prednja i stražnja pozicijska svjetla, bočna i gabaritna svjetla	6.1.	Opće stanje	8.3.	Potiskivanje elektromagnetskih smetnji
1.1.21.	Cjelokupan sustav kočenja	4.2.1.	Stanje i djelovanje	6.1.1.	Podvozje ili okvir podvozja i na njega pričvršćeni dijelovi	8.4.	Druge stavke povezane s okolišem
1.1.22.	Priključci za ispitivanje	4.2.2.	Prekidači	6.1.2.	Ispušne cijevi i prigušivači zvuka	8.4.1.	Vidljiv dim
		4.2.3.	Usklađenost sa zahtjevima	6.1.3.	Spremnik goriva, cjevovodi za gorivo (uključujući spremnik za zagrijavanje goriva i cjevovode)	8.4.2.	Propuštanje tekućina
		4.3.	Kočna svjetla	6.1.4.	Odbojnici, naprave za zaštitu od bočnog i stražnjeg podlijetanja	9.	DOPUNSKO ISPITIVANJE ZA VOZILA ZA PRIJEVOZ PUTNIKA M₂, M₃
		4.3.1.	Stanje i djelovanje	6.1.5.	Nosač rezervnog kotača	9.1.	Vrata
		4.3.2.	Prekidači	6.1.6.	Naprave za spajanje i oprema za vuču	9.1.1.	Ulazna i izlazna vrata
		4.3.3.	Usklađenost sa zahtjevima	6.1.7.	Prijenosnik snage	9.1.2.	Iblazi u slučaju opasnosti
		4.4.	Pokazivači smjera i upozoravajući				





CVH

CENTAR ZA VOZILA HR

NACIONALNI
PROGRAM
SIGURNOSTI
CESTOVNOG
PROMETA

CVH

- **Procjena nedostataka**

- 1. Za svaku stavku koju treba pregledati Prilogom II. predviđa se popis mogućih nedostataka i stupanj njihove težine kojime se treba služiti tijekom pregleda tehničke ispravnosti na cesti.
- 2. Nedostaci utvrđeni tijekom pregleda tehničke ispravnosti na cesti vozila kategoriziraju se u jednu od sljedećih skupina:
 - (a) **manji nedostaci** koji nemaju znatan učinak na sigurnost vozila ili utjecaj na okoliš i ostale manje neusklađenosti;
 - (b) **veći nedostaci** koji mogu ugroziti sigurnost vozila ili utjecati na okoliš ili dovesti druge sudionike prometa u opasnost, ili druge veće neusklađenosti;
 - (c) **opasni nedostaci** koji čine izravan i neposredan rizik za sigurnost na cestama ili utječu na okoliš.
- 3. Vozilo s nedostacima koji se ubrajaju u više skupina nedostataka prema stavku 2. razvrstava se u skupinu koja odgovara ozbiljnijem nedostatku. Vozilo s nekoliko nedostataka unutar istih područja pregleda definiranih u opsegu pregleda tehničke ispravnosti na cesti iz Priloga II. točke 1. može se razvrstati u sljedeću skupinu najozbiljnijih nedostataka ako se smatra da kombinirani učinak tih nedostataka rezultira većim rizikom za sigurnost na cestama.

- **Naknadni postupak u slučaju većih ili opasnih nedostataka**

- 1. Ne dovodeći u pitanje članak 14. stavak 3., države članice osiguravaju da se svaki veći ili opasan nedostatak otkriven početnim ili detaljnijim pregledom ukloni prije daljnjeg korištenja vozila na javnim cestama.
- 2. Ako je vozilo registrirano u državi članici u kojoj se provodi pregled tehničke ispravnosti na cesti, inspektor može donijeti odluku o podvrgavanju vozila potpunom tehničkom pregledu unutar navedenog roka. Ako je vozilo registrirano u drugoj državi članici, nadležno tijelo može od nadležnog tijela te druge države članice preko kontaktnih točaka iz članka 17. zatražiti provođenje novog tehničkog pregleda tog vozila u skladu s postupkom utvrđenim člankom 18. stavkom 2. Ako su na vozilu registriranom izvan Unije utvrđeni veći ili opasni nedostaci, države članice mogu odlučiti da o tome obavijeste nadležno tijelo zemlje u kojoj je vozilo registrirano.
- 3. U slučaju bilo kojih nedostataka koji iziskuju žurno ili neposredno uklanjanje zbog izravnog i neposrednog rizika za sigurnost na cestama, država članica ili dotično nadležno tijelo osigurava ograničenje ili zabranu korištenja predmetnim vozilom sve dok se takvi nedostaci ne uklone. Može se dopustiti korištenje takvim vozilom kako bi se omogućilo stizanje do neke od najbližih radionica u kojoj se ti nedostaci mogu ukloniti pod uvjetom da su predmetni opasni nedostaci popravljani na način da omogućuju odlazak u tu radionicu i da ne postoji neposredan rizik za sigurnost putnika ili drugih sudionika u cestovnom prometu. U slučaju nedostataka koji ne iziskuju neposredno uklanjanje, dotična država članica ili nadležno tijelo mogu odlučiti o uvjetima i odrediti razumno razdoblje u skladu s kojima i unutar kojega se vozilo može rabiti prije uklanjanja nedostatka.
- Ako se vozilo ne može popraviti na način da je omogućen njegov odlazak u radionicu, vozilo se može odvesti na dostupno mjesto na kojem ga se može popraviti.



		(b)	Pločice ili obloge zaprljane (uljem, mašću itd.).		X	
			Smanjeno djelovanje kočenja			X
		(c)	Nedostaje pločica ili obloga ili su krivo postavljene.			X
1.1.14. Bubnjevi kočnica, diskovi kočnica	Vizualni pregled	(a)	Istrošen bubanj ili disk.		X	
			Bubanj ili disk prekomjerno izbrazdan, napuknut, nesiguran ili slomljen.			X
		(b)	Bubanj ili disk je onečišćen (uljem, mašću itd.).		X	
			Znatno smanjeno djelovanje kočenja			X
		(c)	Bubanj ili disk nedostaju.			X
		(d)	Stražnja zaštitna ploča nesigurno pričvršćena.		X	
1.1.15. Kočna užad (sajle), šipke, poluge, polužja	Prema potrebi vizualni pregled sastavnih dijelova za vrijeme rada kočnog sustava, ako je to moguće	(a)	Kabel oštećen ili zapleten u čvorove.		X	
			Smanjeno djelovanje kočenja.			X
		(b)	Dio prekomjerno istrošen ili korodiran.		X	
			Smanjeno djelovanje kočenja.			X

			prometu.			
5.2.3. Pneumatici	Vizualni pregled cijelog pneumatika kotrljanjem vozila natrag i naprijed	(a)	Veličina pneumatika, nosivost homologacijska oznaka ili indeks brzine nisu u skladu sa zahtjevima ¹ i utječu na sigurnost u cestovnom prometu.	X		
			Nedovoljna nosivost ili brzinski razred za stvarnu upotrebu, pneumatika dodiruje druge fiksne dijelove vozila ugrožavajući sigurnu vožnju.			X
		(b)	Pneumatici na istoj osovini ili na dvostrukim kotačima različite su veličine.	X		
		(c)	Pneumatici na istoj osovini različite su izrade (radijalna/dijagonalna).	X		
		(d)	Svako jako oštećenje ili rez pneumatika.	X		
			Pletivo karkase vidljivo ili oštećeno.			X
		(e)	Pokazatelj gaznog sloja pneumatika postaje vidljiv.	X		
Dubina gaznog sloja pneumatika nije u skladu sa			X			



Brojčani pokazatelji

Zabilježeno je:

- **povećanje** svih pokazatelja osim broja PN s poginulima i s TTO i broja poginulih i broja teško ozlijeđenih
- **NAPOMENA:** Od ukupnog broja smrtno stradalih sudionika prometnih nesreća, njih 135 (69,7%) preminulo je na mjestu nesreće, 12 pri prijevozu (6,2%), a 47 (24,1%) u razdoblju od 30 dana od prometne nesreće.
- **NAKNADNO 25%???**

KARAKTERISTIČNI BROJČANI POKAZATELJI O PROMETNIM NESREĆAMA U 2022. I 2023. GODINI - DEVET MJESECI -

	2022.	2023.	Usporedba '22. i '23.g.	
			razlika	%
PROMETNE NESREĆE				
U K U P N O	24.515	25.727	1.212	4,9%
S NASTRADALIMA**	7.699	7.913	214	2,8%
S OZLIJEĐENIMA***	7.521	7.732	211	2,8%
TEŠKE NESREĆE*	2.196	2.171	-25	-1,1%
- s poginulima	178	181	3	1,7%
- s teško ozlijeđenima	2.018	1.990	-28	-1,4%
- s lakše ozlijeđenima	5.503	5.742	239	4,3%
S MATERIJALNOM ŠTETOM	16.816	17.814	998	5,9%

U K U P N O	10.406	10.740	334	3,2%
POGINULO	207	195	-12	-5,8%
OZLIJEĐENO	10.199	10.545	346	3,4%
- teško	2.276	2.247	-29	-1,3%
- lako	7.923	8.298	375	4,7%


* **TEŠKE NESREĆE = NESREĆE s poginulima + NESREĆE s teško ozlijeđenima**

** **S NASTRADALIMA = TEŠKE NESREĆE + NESREĆE s lako ozlijeđenima**

*** **S OZLIJEĐENIMA = NESREĆE s teško ozlijeđenima + NESREĆE s lakše ozlijeđenima**

mjesec	poginuli			2023./2021.		2023./2022.	
	2021. g.	2022. g.	2023. g.				
siječanj	14	18	16	14,3%	2	-11,1%	-2
veljača	16	23	12	-25,0%	-4	-47,8%	-11
ožujak	15	10	10	-33,3%	-5	0,0%	0
travanj	23	13	21	-8,7%	-2	61,5%	8
svibanj	25	16	16	-36,0%	-9	0,0%	0
lipanj	38	28	21	-44,7%	-17	-25,0%	-7
srpanj	35	27	36	2,9%	1	33,3%	9
kolovoz	32	46	33	3,1%	1	-28,3%	-13
rujan	32	26	30	-6,3%	-2	15,4%	4
listopad	30	30	38	26,7%	8	26,7%	8
studeni	16	17	16	0,0%	0	-5,9%	-1
prosinac	0	1	0	#DIJ/0!	0	-100,0%	-1
I - III	45	51	38	-15,6%	-7	-25,5%	-13
I - VI	131	108	96	-26,7%	-35	-11,1%	-12
I - IX	230	207	195	-15,2%	-35	-5,8%	-12
I - XI	276	254	249	-9,8%	-27	-2,0%	-5
I - XII	276	255	249	-9,8%	-27	-2,4%	-6

Poginule osobe po mjesecima u 2021., 2022. i 2023. godini



Kalendar	2023																		
Ustrojstvena jedinica	All																		
Naziv	PROMETN																		
		1 Smrt - na m 2 Smrt - pri prijvezu		3 Smrt - do 30 dana		4 Ozljede teške		5 Ozljede lake		6 Bez ozljeda		Nep Nepoznato		Ukupno Broj sudioni		Ukupno Broj			
		Broj sudionika	Broj sudionika	Broj promet	Broj sudionika	Broj prometnih	Broj sudionika	Broj prometnih ne	Broj sudionika	Broj prometnih	Broj sudionika	Broj prometnih	Broj sudionika	Broj prometnih	Broj sudionika	Broj prometnih	nesreca		
01 Greška - propust vozača Neproprisna brzina		9	1	1	3	3	105	95	334	241	1087	519	192	197	1731	676	%	%	
Autobus		0	0	0	0	0	1	1	7	2	4	2	2	1	14	3	0,44	0,20	
Bicikl		0	0	0	1	1	7	7	20	19	12	10	1	2	41	29			
Četverocikl		0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1			
Moped		0	0	0	0	0	5	5	18	16	16	12	4	4	43	25			
Motocikl		4	0	0	0	0	22	21	18	17	48	20	4	5	96	43			
Motocikl - tricikl		0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	2	1			
Nepovezano		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	1	1	4	2			
Nepoznato		1	0	0	0	0	0	0	3	3	42	21	6	9	52	22			
Osobni automobil		4	1	1	2	2	54	47	200	142	831	391	144	140	1236	463			
Osobno prijevozno sredstvo		0	0	0	0	0	2	2	3	3	9	5	1	1	15	8			
Pomoćno pješačko sredstvo		0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1			
Teretni automobil do 3500 kg i 3500 kg		0	0	0	0	0	4	4	37	20	82	35	21	16	144	42	6,21	8,80	
Teretni automobil više od 12000 kg		0	0	0	0	0	1	1	10	6	15	8	4	10	30	11	1,63		
Teretni automobil više od 3500 kg ali manje		0	0	0	0	0	0	0	1	1	11	5	3	4	15	5	0,74		
Traktor		0	0	0	0	0	5	4	11	7	17	8	2	4	35	15			
02 Greška - propust vozača Brzina neprimjerena u		69	6	6	17	17	878	772	2762	1993	9914	4526	2049	1893	15695	5701			
Autobus		0	0	0	0	0	1	1	12	7	44	16	6	6	63	17	0,30	0,20	
Bicikl		0	0	0	0	0	47	47	85	85	79	47	17	14	228	143			
Četverocikl		0	0	0	0	0	2	2	9	7	8	4	0	0	19	8			
Laki četverocikl		0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	1	0	1	3	3			
Moped		0	0	0	1	1	43	42	101	88	78	55	32	31	255	151			
Moped - tricikl		0	0	0	0	0	2	2	3	2	2	1	0	0	7	2			
Motocikl		21	0	0	2	2	222	215	223	199	436	225	64	62	968	454			
Motocikl - tricikl		0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	2	2			
Nepovezano		0	0	0	0	0	0	0	3	3	9	8	14	10	26	14			
Nepoznato		1	0	0	0	0	6	6	29	21	275	141	94	97	405	168			
Osobni automobil		36	5	5	11	11	479	387	2029	1378	8029	3583	1552	1422	12141	4173			
Osobno prijevozno sredstvo		0	0	0	0	0	19	19	28	27	25	14	7	7	79	52			
Pomoćno pješačko sredstvo		0	0	0	0	0	3	3	2	2	5	2	0	0	10	5			
Radni stroj		0	0	0	0	0	1	1	0	0	3	2	0	0	4	2			
Teretni automobil do 3500 kg i 3500 kg		11	1	1	0	0	30	26	191	127	724	306	168	140	1125	338	5,93	8,80	
Teretni automobil više od 12000 kg		1	0	0	0	0	8	7	45	32	186	94	79	87	319	104	1,82		
Teretni automobil više od 3500 kg ali manje		0	0	0	2	2	1	1	6	4	39	19	4	5	52	19	0,33		
Traktor		0	0	0	0	0	15	13	29	23	56	32	21	21	121	51			
Tramvaj		0	0	0	0	0	0	0	1	1	9	3	0	0	10	3			

16 Greška - propust vozača Nepoštovanje svjetlosnog znaka	1	0	0	1	1	38	37	262	172	1120	448	157	137	1579	468		
Autobus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	1	0,2137	0,20
Bicikl	0	0	0	0	0	2	2	4	3	19	8	3	2	28	9		
Moped	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	2	0	0	4	2		
Motocikl	0	0	0	0	0	6	6	5	3	24	9	2	2	37	9		
Motocikl - tricikl	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	2	1		
Nepoznato	0	0	0	0	0	0	0	4	3	30	22	27	20	61	30		
Osobni automobil	0	0	0	1	1	19	18	206	132	835	308	85	69	1146	313		
Osobno prijevozno sredstvo	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	2	2	2	7	2		
Teretni automobil do 3500 kg i 3500 kg	1	0	0	0	0	3	3	10	8	76	32	11	11	101	32	6,8376	8,80
Teretni automobil više od 12000 kg	0	0	0	0	0	0	0	4	3	33	23	18	21	55	23	4,9145	
Teretni automobil više od 3500 kg ali manje i = 12000 kg	0	0	0	0	0	1	1	0	0	5	3	3	2	9	3	0,641	
Traktor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	2	2		
Tramvaj	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	2	1		
17 Greška - propust vozača Neosiguran teret na vozilu	0	0	0	0	0	2	2	7	6	215	82	41	52	265	88		
Bicikl	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	1	0	0	3	1		
Moped	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1		
Motocikl	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	1	0	0	6	2		
Nepoznato	0	0	0	0	0	0	0	3	2	24	13	15	13	42	17		
Osobni automobil	0	0	0	0	0	1	1	1	1	34	9	0	6	36	9		
Teretni automobil do 3500 kg i 3500 kg	0	0	0	0	0	0	0	1	1	56	16	6	7	63	16	18,182	8,80
Teretni automobil više od 12000 kg	0	0	0	0	0	0	0	1	1	72	34	19	25	92	34	38,636	
Teretni automobil više od 3500 kg ali manje i = 12000 kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	7	1	1	24	7	7,9545	
Traktor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	2	1		
18 Greška - propust vozača Nemarno postupanje s vozilom	2	1	1	0	0	31	29	108	87	1337	701	291	364	1770	780		
Autobus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	9	7	7	20	9	1,1538	0,20
Autobus do 5000 kg i 5000 kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	3	1		
Bicikl	0	0	0	0	0	8	8	4	4	23	9	2	2	37	18		
Četverocikl	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	2	1		
Moped	0	0	0	0	0	5	4	11	10	15	10	3	3	34	16		
Motocikl	1	0	0	0	0	4	4	11	11	32	12	3	3	51	16		
Motokultivator	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1		
Nepovezano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	5	9	7	15	7		
Nepoznato	0	0	0	0	0	0	0	2	2	141	93	85	102	228	126		
Osobni automobil	1	1	1	0	0	11	10	63	49	872	433	118	155	1066	449		
Osobno prijevozno sredstvo	0	0	0	0	0	0	0	2	2	5	3	0	0	7	3		
Prikolica više od 10000 kg	0	0	0	0	0	0	0	4	1	6	1	1	1	11	1		
Radni stroj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	4	3	4	8	4		
Teretni automobil do 3500 kg i 3500 kg	0	0	0	0	0	1	1	4	3	85	44	12	13	102	45	5,7692	8,80
Teretni automobil više od 12000 kg	0	0	0	0	0	0	0	1	1	80	46	31	38	112	46	5,8974	
Teretni automobil više od 3500 kg ali manje i = 12000 kg	0	0	0	0	0	0	0	2	1	15	9	1	3	18	9	1,1538	
Traktor	0	0	0	0	0	1	1	5	4	22	14	7	11	35	14		

Registrirana vozila prema vrsti za općinu/PU razvrstano po mjestima/policijskim postajama - aktualno

Republika Hrvatska

	VRSTA VOZILA	BROJ VOZILA	%
UKUPNO	MOPED	73085	2,87
	MOTOCIKL	99262	3,90
	OSOBNI AUTOMOBIL	1902727	74,71
	AUTOBUS	5793	0,23
	TERETNO I RADNO VOZILO	239307	9,40
	KOMBINIRANI AUTOMOBIL	420	0,02
	RADNI STROJ	14973	0,59
	TRAKTOR	148090	5,81
	PRIKLJUČNO VOZILO	60647	2,38
	LAKI ČETVEROCIKL	353	0,01
	ČETVEROCIKL	2149	0,08
	UKUPNO	2546806	100,00

Datum pregleda: 04.12.2023 09:48:32

„Četiri glavne ubojice u prometu“

S ciljem smanjenja teških prometnih nesreća i smrtno stradalih osoba, u narednom razdoblju, represivne aktivnosti policije usmjerit će se na nadzor i sankcioniranje prekršaja iz tzv. skupine „četiri glavne ubojice u prometu“, a to su:


- **brzina,**



- **alkohol,**



- **nekorištenje sigurnosnog pojasa,**



- **nepropisna uporaba mobitela (UREĐAJA) za vrijeme vožnje.**



ZRMU-2023

ZRMU	456	1761	102	299	404	485	1870	131	341	463	3018	3290
+ 38		9	4	11	13		9	3	11	12	35	35
+ 38A	45	149	33	80	130	45	120	20	49	92	435	326
+ 39A			2					1			2	1
+ 40A				2	3				1	2	5	3
+ 41		1					1				1	1
+ 41A	8	13		2	2	8	12		1	1	25	22
+ 42					2					2	2	2
+ 42A		10	2	6	11		6	1	3	6	29	16
+ 44	17	30	1	14	14	17	32	1	15	17	76	82
+ 44A	157	343	13	63	70	155	331	11	46	56	646	599
+ 45			1		3			1		3	4	4
+ 45A			8		13			4		13	21	17
+ 46	13	20	4	13	11	13	41	4	33	32	60	123
+ 46A	96	312	25	83	101	96	299	25	65	79	617	564
+ 47		49	8	17	17		58	13	33	36	91	140
+ 47A	124	578	24	88	113	143	590	46	82	110	927	971
+ 48		30					31				30	31
+ 48A	9	424				8	327				433	335
+ 49A		6					6				6	6
+ 49C		8	2	2	2		7	1	2	2	14	12

2023 ZSPC

⊕ 231		12		2		2		12		1		1	16	14
⊕ 236	146	5710	358	1102	2	1179	140	4577	237	918	1	1002	8497	6875
Hrvatska		12						8					12	8
Inozemstvo						1						1	1	1
⊕ 238	76	17392	298	1442		1617	60	13088	177	1012		1171	20820	15508
Hrvatska	1	104	8			3	1	78	5			3	116	87
Nepoznato		2						1					2	1
⊕ 239		123	2	5		6		86	1	3		4	136	94
⊕ 240		77	1	12		26		65	1	9		26	116	101
Hrvatska		1						1					1	1
⊕ 241		1						1					1	1
⊕ 242	41	3373	7				37	2440	4				3421	2481
Hrvatska		29						17					29	17
⊕ 244	10	2238	5	27		32	10	1800	4	22		26	2312	1862
Hrvatska		8						7					8	7
Nepoznato		2						1					2	1
⊕ 247	146	480					100	427					626	527
⊕ 250	6	12397	462	1276	1	1718	5	10824	345	1107	1	1503	15859	13785
Hrvatska		10						7					10	7
⊕ 252			2	12		13			1	9		9	27	19
⊕ 254				2						1			2	1
⊕ 256		6						6					6	6
⊕ 257			235	453		485			140	332		365	1173	837
⊕ 258		9						7					9	7
⊕ 263						1						1	1	1
⊕ 264		1						1					1	1
⊕ 265		1						1					1	1
⊕ 270		36		1		1		36		1		1	38	38
⊕ 276		160	7	6		8		105	5	4		6	181	120
⊕ 278		1						1					1	1
⊕ 282	16	4095	2				12	2686	1				4113	2699

PITANJA????????????????????
kamion&BUS FORUM 2023



HVALA NA PAŽNJI !

(Ante Gašpar, agaspar@mup.hr)

ing.građ., dipl. ing. prometa

